

GB 01020061

PROTECTIVE GLOVES FOR WELDERS, TYPE B

Description: Five fingers protective gloves for welders made from soft cow leather without lining. Size 8, 10, 11. Each pair is marked by logo of manufacturer, article number, manufacturing date and pictograms of protection in accordance of Regulation (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN388:2016 and EN12477+A1:2005. Personal protective equipment category II.

Use: Gloves are designed for welding works and protection against mechanical risks in dry conditions. The gloves are recommended for welding processes which require higher dexterity, for example a TIG welding.

Features and marking:

				
read the user instruction	manufacturer identification	EU conformity marking	mechanical hazard icon	heat hazards icon

1111x – protection levels EN388:2016
Abrasion resistance: 1 (1-4)
Cut resistance: 1 (1-5)
Tear resistance: 1 (1-4)
Puncture resistance: 1 (1-4)
TDM cut resistance: x – not tested, Test method appears not to be suitable for the glove design/ material
dexterity 4

31xx3x – protection levels EN407:04
Burning behavior class 3 (1-4)
Contact heat class 1 (1-4)
Convective heat class X (1-4)
Radiant heat class X (1-4)
Small splashes of molten metal class 3 (1-4)
Large quantities of molten metal class X (1-4)

EN12477+A1:05 TYPE B-standard number, year of issue and type of welders gloves
Maintenance and usage of safety gloves: Protect gloves against radiant heat, do not expose to organic solvents and their vapours, lubricants, fats, mineral oils and water. Remove rough dirt with a brush and let gloves dry freely at room temperature after use. Gloves cannot be machine washed or dry cleaned.

Warning: Gloves should not used if there is a risk of entanglement with moving machinery parts. Protect the hand and wrist to the palm of the glove. Always use the correct size and before each use, check the condition of the gloves. Never use worn through, hardened or otherwise damaged gloves. In susceptible individuals, skin irritation may occur – in this case do not use the gloves any more. At present, there is no standardised test method for detecting the UV penetration through the gloves' materials used. Nevertheless, the current methods to manufacture protective welding gloves do normally not allow the UV penetration. As well, arc welding settings up do not allow a welder protection in case of a direct contact with all low voltage parts, the gloves do not provide protection against electric shock caused by faulty equipment or work under electric voltage. If the gloves are wet, soiled or soaked with sweat, the electric resistance is reduced and the risk may increase.

Transport and storage: Gloves should be transported in the original packaging or in a plastic bag. Gloves should be stored in a cool, dry environment away from direct sunlight. Shelf life is 5 years from the date of manufacture in suitable conditions. Type certificate has been issued by a notified body No. 2369 Vipo a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovak Republic. The declaration of conformity is available on the www.cerva.com/conformity.htm.

Manufacturer: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic.

AL DOREZA MBROJTESE, LLOJI B

Përshkrimi: Dorezat janë të prodhuara për lëkurë cilësore të lëmuar dhe të ashpër. Janë pa adhezi. Othron në madhësië numër 8, 10, 11. Çdo palë duke rrezik është e pajisur me llogon e prodhimit, numrin e modelit, vitin e prodhimit dhe piktoگرامin dallues të prodhuesit në përputhje me normën evropiane (BE) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN388:2016 dhe EN12477-A1:2005. Pajisjeve mbrojtëse personale Kategorija II.

Përdorimi: Dorezat janë të destinuara për mbrojtjen e dorës ndaj rrezeve të dëmtimit mekanike dhe për përdorim gjatë procesit të zakonshëm saldimit në një mjedis të thatë. Dorezat janë të rekomanduara për procese që kërkojnë aftësi karjeje më të lartë, si për shembull gjatë saktimit me TIG.

Karakteristikat dhe kodifikimi:

				
Piktogrami i informacionit	identifikimi i prodhuesit	simboli i përputhshmëritë	piktogrami i rrezikëve Mekanike	piktogrami i rrekeshtësisë dhe zjarrit

1111x - Shkallët e mbrojtjes EN388: 2016
Rezistenca ndaj abrazionit: 1 (1-4)
Rezistenca ndaj prerjes: 1 (1-5)
Rezistenca ndaj çarjes: 1 (1-4)
Rezistenca ndaj shpimit: 1 (1-4)
Rezistenca e prerjes TDM: x - nuk është testuar. Metoda e testimit duket të mos jetë e përshatshme për dizajnin / materialin e fiksuesit

31xx3x - Shkallët e mbrojtjes EN407: 2004

Rezistenca ndaj zjarrit shkalla 3 (1-4)
Rezistenca ndaj nxehtësisë së transmëtuar me kontakt shkalla 1 (1-4)
Rezistenca ndaj nxehtësisë së transmëtuar me konveksion shkalla X (1-4)
Rezistenca ndaj nxehtësisë së transmëtuar me rezatim shkalla X (1-4)
Rezistenca ndaj shtërkëtyeve të vogla të metali shkalla 3 (1-4)
Rezistenca ndaj shtërkëtyeve të mëdha të metali shkalla X (1-4)

EN12477+A1: 05 LLOJI B - Numri i standartit, viti i prodhimit dhe lloji i dorezave për saldatorë

Udhëzime për mirëmbajtjen dhe përdorimin e dorezave mbrojtëse: Dorezat ruhen në ekspozim të parësorës ndaj nxehtësisë së rrezatuar. Dorezat nuk duhet të ekspozohen ndaj tërësive organik dhe ajuvive të tyre, ndaj lubrifikantëve, yndyrave, vapurave minerale dhe ujit. Pas përdorimit, dorezat patrojmë me forcë për të larguar parapshtëritë e mëdha dhe pastaj vendosim të shtrira në një ambient me temperaturë të dhomës. Dorezat nuk mund të lahen dhe të astrohen kimikisht.
Kujdes: Dorezat nuk duhet të përdoren në ekspozim rreziku i kapsjes së tyre nga pjesët e lëshueshme të makinerve. Karakteristikat mbrojtëse të dorezave i referohen vetëm pjesës së përdorimit të saj. Përdorimi gjithnjë e mëtej doreza me madhësi të përshatshme dhe para çdo përdorimi, kontrolloji gjendjen e tyre. Asnjëherë në përdorim doreza të konsumuara, të ngurtësuar ose të dëmtuara në ndonjë formë tjetër. Tëqerjerit me lëkurë të ndjeshme nuk përshajtohet mundësia e acarimit të lëkurës së tyre - në këtë rast, dorezat mos t'përdorni. Aktualisht nuk ekzistonjë metoda të standartzduara të provave për përcaktimin e depërtimit të rrezikut UV në materialet e dorezave, megjithatë metoda e përdorura aktualisht për përdorim e doreza mbrojtëse për saldatorë, në përgjithësi, e parandehetë depërtimin e rrezeteve UV. Nëse dorezat janë të destinuara për tu përdorur gjatë saldimit me hark elektrik, ato nuk ofrojnë mbrojtje ndaj goditjes elektrike të shkakuar nga pajisjet e dëmtuara apo gjatë punës nën tension elektrik. Nëse dorezat janë të lagura, të ndotura, ose të përshkuara nga djersa, rezistenca elektrike e tyre është e reduktuar dhe rreziku i goditjes elektrike mund të rritet.

Transporti dhe magazinimi: Dorezat transportojnë në pakëtimin origjinal ose në qese plastike. Dorezat duhet të ruhen nën tërësi të thatë dhe të freshat, larg rrezeteve direkte të Diellit. Në qoftë se rrepektohen kushtet e përshatshme të magazinimit, aftëi maksimale i qëndrimit në magazinë është 5 vitjet që nga data e prodhimit.






Certifikata e tilit është lëshuar nga personi i notifikuar nr. 2369 Vipo a.s.(sh.a.), Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Republika e Sllovakisë. Deklarata e konformitetit është e publikuar në www.cerva.com/conformity.htm.

Prodhuesi: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Čeke

AZ QORUVIQA QYNAQÇI QËCOKLËRI, TYP B

Asvri: Beş parmaqlı ve tam astarlı qoruvucu qaçaqarı əlcəkləri, hər üç üzərində (AL) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN388:2016 ve EN12477-A1:2005 Avrupa Standartına uyğun ticarət markası, məhsulün kodu, istehsal tarixi və qoruvucu piktogramları işarələnməlidir. Şəxsi qoruvucu avadanlığı, kateqoriyası II.
İstifadəsi: Bu əlcəklər quru mühitdə qaynaq işarində mexaniki risklərə qarşı qoruyulur. Əlcəklər daha yüksək çeviklik tələb edən qaynaq prosesləri üçün tövsiyə olunur, məsələn TIG qaynağı.

Texniki Xüsusiyyətləri və İşarələri:

				
İstifadə Bələdçisi Oxunmalı	Marka	Uyğunluq İşarəsi	Mekanik Risk Piktogramı	Termal Risk Piktogramı

1111x–Qoruma Səviyyəsi EN388:2016
Erzişyara qıcı ügramması: 1 (1-4)
Kəsilməli Müqavimət: 1 (1-5)
Dəri Mıqaviməti: 1 (1-4)
Çirilmə Müqaviməti: 1 (1-4)
Dəşimə Müqaviməti: 1 (1-4)
TDM kəsilməli müqavimət: x - Sınaqdan keçirilməyib, əlcəklərin konstruksiyasını nəzarət alaraq sınaq üzünə münasib hesab edilmiş

31xx3x – müqavimət ləv Sınaqdan keçirilməyib, əlcəklərin konstruksiyasını nəzarət alaraq sınaq üzünə münasib hesab edilmiş
Texniki Xüsusiyyətləri və İşarələri:

				
İstifadə Bələdçisi Oxunmalı	Marka	Uyğunluq İşarəsi	Mekanik Risk Piktogramı	Termal Risk Piktogramı

1111x –Qoruma Səviyyəsi EN388:2016
Erzişyara qıcı ügramması: 1 (1-4)
Kəsilməli Müqavimət: 1 (1-5)
Dəri Mıqaviməti: 1 (1-4)
Çirilmə Müqaviməti: 1 (1-4)
Dəşimə Müqaviməti: 1 (1-4)
TDM kəsilməli müqavimət: x - Sınaqdan keçirilməyib, əlcəklərin konstruksiyasını nəzarət alaraq sınaq üzünə münasib hesab edilmiş

EN388, EN EN388, EN

31xx3x – Qoruma Səviyyəsi EN407:04
Alov Müqaviməti class 3 (1-4)
Toxunma Dərəcası class 1 (1-4)
İstifadə Çətinlikləri class X (1-4)
İstifadə Yarımları class X (1-4)
Kıçık Metal Sıqarmlar class 3 (1-4)
Böyük Metal Sıqarmlar class X (1-4)

EN12477+A1:05 TYP B - Avrupa Standart Normoları

Baxım və Ambarlanma: Əlcəklər istidən qoruyun, maye və buharın toxunmasına maneə olun. Yağ və su ilə toxunmasından qoruyur. Qılcayın üzərindəki çirki otaq temperaturunda bir fırça ilə ələkdən təmizlənir. Əlcək yuyulmaz.

Xəbərdarlıq: İş mühitində əlcəklərin lətinləşmə riski olan yuxarı mexanizmlərin çarşürə bu əlcəkləri istifadə etməməyə çalışın. Əlcəklərin yanzıb alovcaı ovuc içi üçün sınaqdan keçirilməmişdir. Əlcəklərin qızınması, istilikdən qorunmaq üçün alovdan uzaqlaşın. Əlcəklərin qızınması, istilikdən qorunmaq üçün alovdan uzaqlaşın. Əlcəklərin qızınması, istilikdən qorunmaq üçün alovdan uzaqlaşın. Əlcəklərin qızınması, istilikdən qorunmaq üçün alovdan uzaqlaşın. Əlcəklərin qızınması, istilikdən qorunmaq üçün alovdan uzaqlaşın. Əlcəklərin qızınması, istilikdən qorunmaq üçün alovdan uzaqlaşın.

Məhsul Səltət: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čzeiya Respublikası

Sertifikanın 2369 nömrəl təstiflənməli quruluşu və VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakiya tərəfindən yaradılmışdır. Uyğunluq bəyannaməsinin www.cerva.com/conformity.htm internet saytında əldə edə bilərsiniz.

İstifadə: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Česká Republika

BG ПРЕДПАЗНИ РЪКAVИЦИ ЗА ЗАВAPЧИЦИ ТИП В

Описание: Ръкавици с пет пръста за заварчици од мека телешка кожа, без подплата. Размер 8, 10, 11. Воени чифт е маркиран с логото на производителa, номерна на артикул, дата на производство и пиктограми за заштитни својства во однесана табела. EN 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN388:2016 и EN12477+A1:2005. Лично предпазно средство категория II.
Употреба: Ръкавиците са предназначени да предпазват ръцете при заваряване както и да заштитават од механични ризикове в суви условия. Ръкавиците се препоръчват за заваряване процеси, които изискват до-висока сръчност, например TIG заваряване.

Обозначити и маркировка:

				
прочетете инструкциите на производителот	Маркировка на производителот	Маркировка за съответствие с ЕС	Заштита од механични ризикове	Заштита од топлинни ризикове

1111x – нива на заштита според EN388:2016
Устойчивост на протрѓаване: 1 (1-4)
Устойчивост на прорязване: 1 (1-5)
Устойчивост на прокръсане: 1 (1-4)
Устойчивост на профрзване: 1 (1-4)
Устойчивост на среза: x - не е изоброавно, методот не е подходящ имаијќи предвид конструкцијата на рукыватата
Чувствителност 4

31xx3x – нива на заштита според EN407:04
Отпрат пљамкы class 3 (1-4)
Контакт с нагрешена поврхност class 1 (1-4)
Конвективна топлина class X (1-4)
Топлинни лъчения class X (1-4)

Малки пръсти разотплен метал class 3 (1-4)
Големи количества разотплен метал class X (1-4)
ТDM съпротивление на среза: x - не е изоброавно, методот не е подходящ имаијќи предвид конструкцијата на рукыватата
Чувствителност 4

31xx3x – нива на заштита според EN407:04
Отпрат пљамкы class 3 (1-4)
Контакт с нагрешена поврхност class 1 (1-4)
Конвективна топлина class X (1-4)
Топлинни лъчения class X (1-4)

Първоначална употреба на предпазните ръкавици: Ръкавиците да се държат далеч од източници на топлина, да не се излагат на органични разтворители и техните изпарения, смазки, мазиини, минерални масла и вода. Отстранете грубите замръзвания с мека четка и отстранете ръкавиците да изсъхнат на стайна температура след употреба. Ръкавиците да не се перат или подлагат на химично чистене.

Внимание: Ръкавиците да не се използват при ризк да се закрепат за движещи се машини и техникте части. Предпазните својства вакаат само за областта на дланта. Да се използва винаги подходящ размер, съответен на ръкавиците да се проверва преди всяка употреба. Да не се използва износено, втвърдено или по други начин повредени ръкавици. Ръкавиците могат да предизвикат раздразнения и обрива при хора с чувствителна кожа, в таква стлуча ръкавиците да не се използват повече.До момента няма стандардизирани тестове за проверка на пропускливостта на UV лъчи на материалите. Върхуноа това, модерните методи за производство на заваръчни ръкавици обикновено не позволяват проникването на UV лъчи . Междувременно, ръкавиците не предпазат при електроударно заваряване в случяните на прик контакт с гават до ниско напрежение, токов удар вследствие повредено оборудование или работа с електрикореци. Ако ризикот е висок, заповни и/или замърсени, електрическото съпротивление намалыва и ризикът от инцидент може да се увеличи.

Презов и съхранение: Ръкавиците да се превозват само в оригиналната си опаковка или найлонен калф, да се съхраняват в суха, хладна среда, далеч од пряка слънчева светлина. Срок на годност 5 години од датата на производство при подходящи условия.

ЕС сертификат за съответствие е издаден от Упълномощено Лице No. 2369 Vipo a.s.,Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovak Republic. Заявлението за съответствие се намира на www.cerva.com/conformity.htm.

Производител: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Чехия

CZ OCHRANNÉ RUKAVICE PRO SVÁŘEČE, TYP B

Popis: Rukavice jsou vyrobeny z kvalitní měkké lícové a šipané usně. Jsou bez podšívký. Dodávány jsou ve velikosti 8, 10, 11. Jednotlivé páry jsou dobře označeny logem dodavatele, typovým číslem, rokem výroby a piktogramy ochranného účinku v souladu s (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN388:2016 a EN12477+A1:2005. Osobní ochranný prostředek kategorie II.
 Použití: Rukavice jsou určeny k ochraně rukou při mechanickém rizikům a pro běžné svařkačské práce u včetně prosvětlení. Rukavice jsou doporučeným pro postupy, kde je využíváno vyšší účinného světla, jako například svařování TIG.

Vlastnosti a značení:

				
piktogram informace	identifikace výrobce	značka shody	piktogram mechanická rizika	piktogram teplo a ohět

1111x – Stupně ochrany EN388:2016
Stupeň ochrany proti oděru: 1 (1-4)
Stupeň ochrany proti porážení čepeli: 1 (1-5)
Stupeň ochrany proti doškrábání úhraní: 1 (1-4)
Stupeň ochrany proti prochnutí: 1 (1-4)
Odolnost teple TDM: x – nebylo zkoušeno, metoda se nezdá být vhodná vzhledem ke konstrukci rukavice
Účoporná schopnost třída 4

31xx3x – Stupně ochrany EN407:2004

Odolnost proti hořeni třída 3 (1-4)
Odolnost proti kontaktnímu teple třída 1 (1-4)
Odolnost proti konvekčnímu teple třída X (1-4)
Odolnost proti slávnému teple třída X (1-4)

Odolnost proti malým ryzším kovů třída 3 (1-4)
Odolnost proti velkým ryzším kovů třída X (1-4)
TDM odolnost na řezání: x - není ověřeno, metoda se nezdá být vhodná vzhledem ke konstrukci rukavice
Účoporná schopnost třída 4

31xx3x – Stupně ochrany EN407:2004

Odolnost proti hořeni třída 3 (1-4)
Odolnost proti kontaktnímu teple třída 1 (1-4)
Odolnost proti konvekčnímu teple třída X (1-4)
Odolnost proti slávnému teple třída X (1-4)

Upozornění: Rukavice se nesmí používat, pokud existuje riziko jejich zachycení pohyblivými částmi stroje. Ochranné vlastnosti se vzťahují pouze na diařovanou úroveň. Používejte vždy rukavice správné voliči a před každým použitím rukavice je nutné provést prohlídění. Rukavice by měly být používány pouze osobami, které mají dostatečné zkušenosti s používáním rukavice. UV záření by mělo být používáno pouze u takových případů rukavice dle neopouzívejte. V současnosti existují žádné normalizované zkušební metody pro zjišťování průniku UV záření do materiálu rukavice, ale v současnosti používané metody konstrukce ochranných rukavic pro svařkače obvyčejně průnik UV záření zabrání. Pokud jsou rukavice určeny pro svařování elektrickým obloekem, neposkytují ochranu proti úrazu elektrickým proudem způsobenému vlnným zářením nebo proudí pro oděpit. Pokud jsou rukavice mokré, špinavé nebo nasáklé potem, je elektrický odpor snížen a riziko se může zvýšit.

Převrava a skladování: Rukavice přepravujte v původním balení nebo v plastovém pytlíku. Rukavice skladujte v suchém a vlhrodném prostředí, mimo dosah přímého slunečního světla. Při vlnrodných podmínkách skladování je doba skladovatelnosti 5 let od data výroby.

Certifikát typu byl vydán notifikovanou osobou č. 2369 Vipo a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovenská republika. Prohlášení o shodě je uveřejněné na www.cerva.com/conformity.htm.

EN12477+A1:05 kategorie B – standardní number, točmeve aasta ja keevitaja kinda tüüp
Kasutamine: Kindlad tuleb kaitseada eeteavattikult, kui esineb oht puutuda kokku liikuvat masinaga.
Hoidmine: Hoidke kindaid jahedas, kuivas kohas nende originaalpakendis. Kinnaste omadusi võivad nõrgatada niiskus, temperatuur ja tugev pakkeseavus. Kindaid ei tohi pesa pesumasinas. Peale kasutamist harjata musta kinnastelt maha ja lasta kuivada loomulikul viisil.
Sertifikaat No. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovak Republic. Vastavusteadeklaratsioon on saadaval aadressil www.cerva.com/conformity.htm.

SCHWEISSER-SCHUTZHANDSCHUH, TYP B

Beschreibung: Fünf Finger Schutzhandschuhe für Schweißler aus weichem Rindsleder, ohne Futter. Größe 8, 10, 11. Jedes Paar wird von logo des Herstellers, Herstellerangabe, Herstellungsdatum und Piktogramm Schutzmaß nach der (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN388:2016 und EN12477 + A1: 2005. Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie II.
Benutzen: Handschuhe sind für Schweißarbeiten und Schutz gegen mechanische Risiken in trockenen Bedingungen. Die Handschuhe werden für Schweißprozesse empfohlen, die höhere Geschicklichkeit erfordern, zum Beispiel ein WIG-Schweißen.

Merkmale und Markierung:

				
Lesen Sie Benutzer Anweisung	den Hersteller	den Hersteller	mechanischen Gefahren icon	Wärme Gefahren icon

1111x – Schutzstufen EN388: 2016
Abriebfestigkeit: 1 (1-4)
Stoßfestigkeit: 1 (1-5)
Reißfestigkeit: 1 (1-4)
Durchstichfestigkeit: 1 (1-4)

TDM Schnittwiderstand: x - Es wurde nicht getestet, die Methode scheint im Hinblick auf die Konstruktion der Handschuhe nicht geeignet sein.
Geschicklichkeit 4

31xx3x – Schutz levest EN407: 04
Berührungswärmeklasse: 3 (1-4)
Konkakt Wärmeklasse: 1 (1-4)
Konvektive Wärmeklasse: X (1-4)
Strahlungswärme Klasse: X (1-4)
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls Klasse 3 (1-4)
Große Mengen von geschmolzenem Metall Klasse X (1-4)

EN12477 + A1: 05 TYP B - Norm-Nummer, Jahr der Ausgabe und der Art der Schweißler-Handschuhe
Warnung und Nutzung der Schutzhandschuhe: Handschuhe schützen vor Strahlungswärme, nicht gegenüber organischen Lösungsmitteln und deren Dämpfe, Schmieröfen, Fatte, Mineraleöle und Wasser aus. Entfernen Sie groben Schmutz mit einem Pinsel und lassen Handschuhe frei trocken bei Raumtemperatur nach dem Gebrauch. Handschuhe nicht in der Waschmaschine gewaschen werden oder chemisch gereinigt werden.

Achtung: Schutzhandschuhe sollten nicht verwendet werden, wenn es eine Gefahr des Verfangens in beweglichen Maschinenteilen werden. Schutzhandschuhen beziehen sich nur auf die Handfläche des Handschuhes. Verwenden Sie immer die richtige Größe und vor jedem Gebrauch überprüfen Sie die Einstellen der Schutzhandschuhe. Nie abgenutzt verwenden, gehärtet oder anderweitig beschädigt Handschuhe. Bei empfindlichen Personen kann Hautreizungen auftreten - in diesem Fall nicht die Handschuhe nicht mehr zu verwenden. Derzeit gibt es keine standardisierten Testverfahren zur Erfassung der UV-Penetration durch die Handschuhe Materialien verwendet. Dennoch sind die derzeitigen Verfahren in der Methode der Schweizer-Schutzhandschuhe müssen in der Regel nicht die UV Einwirkungen ermöglichen. Wie gut Lichtgeschweißten Einstellungen bis erlauben nicht ein Schweißer Schutz im Falle einer direkten Kontakt mit allen Niederspannungsteile, werden die Handschuhe nicht gegen elektrischen Schlag von defekten Komponenten oder Arbeiten unter elektrischer Spannung verursacht schützen. Wenn die Handschuhe nass, verschmutzt und getränkt mit Schnee, wird der elektrische Widerstand verringert und das Risiko erhöhen.

Transport und Lagerung: Schutzhandschuhe sollten in der Originalverpackung oder in einem Plastikbeutel transportiert werden. Handschuhe sollten in einem kühlen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung gelagert werden. Haltbarkeit beträgt 5 Jahre ab dem Zeitpunkt der Herstellung in geeigneten Bedingungen.

Das Zertifikat wurde von der autorisierten Person Nr 2369 Vipo a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovak Republic herausgegeben. Die Konformitätserklärung ist auf www.cerva.com/conformity.htm veröffentlicht.

LT APSAUGINĖS PIRŠTINĖS SUVIRINTOJAMS, TYPAS B

Aprašymas: Pirstuotos karvės odos pirštines su pamušalu suvirintojams. Dydis 8, 10, 11. Kiekviena pora pažymėta gamintojo logotipu, numeriu, pagaminimo data ir piktoگرامoms, kurios atitinka apsaugą pagal (ES) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN388:2016 and EN 12477-A1:2005. Asmenis apsaugos priemonė II kategorijos.

Aprašymas: Pirštinės suvirinimo darbam ir apsaugai nuo minimalių mechaninių pažeidimų darbu sausoje aplinkoje. Pirštines rekomenduojama suvirinimo procesus, kurie reikalauja didesnės vikrumų, pavyzdžiui, TIG suvirinimas

Savybės ir žymėjimas:

				
Informacijos piktoگرامa	Gamtinio identifikacija	Atitikties ženklas	Mechaninės rizikos piktoGRAMA	Asparumo karščiui piktoGRAMA

1111x – Apsaugos laipsnis EN388:2016
Atsparumas nuderškimui: 1 (1-4)
Atsparumas pjūvimiui: 1 (1-5)
Atsparumas plyšimui: 1 (1-4)
Atsparumas dūrimui: 1 (1-4)
TDM pasipriešinimo varžai: x - nebuvo išbandytas, metodas neatrodo tinkamas pirštinių konstrukcijai
milKumas 4

31xx3x – Apsaugos laipsnis EN407:04
Degumo klasė 3 (1-4)
Kontaktui su šiluma klasė 1 (1-4)
Srautinio karščio klasė X (1-4)
Šilumos spinduliuavimo klasė X (1-4)
Mažų išsilydžiusių metalo dalielių didelių išsilydžiusių metalo dalielių klasė X (1-4)

EN12477+A1:05 TYP B – standartinis numeris, išleidimo metal ir suvirinimo tipai

Apsaugingi pirštinių naujovimas ir priežiūra: Saugokite pirštines nuo saulės šaltos. Netinkamas naudojimo darbe su organiniais šiekldiklris ir /j garais, tepalais, riebalais, mineraliniais aliejais arba vandeniui. Po kiekvieno darbo, stambesnius nesvarumus nuo pirštinių nuvalykite skudurėliu, džiovinkite laisvai padėtus kambario temperatūroje. Pirštinių negalima skalbti arba valyti cheminiu būdu.

Dėmesio: Pirštines neapsaugo darbu prie jurių mechanizmų kur yra užsikabinimo ar įsukimo rizika. Pirštines neapsaugi tik vidinė plėštakuose pusė. Pasirinkite riekiama pirštinių dydį ir prieš kiekvieną darbą patikrinkite ar jos yra tinkamos naudoti. Niekada nenaudokite plyšusių, sukietėjusių ar kitą pažastusių pirštinių. Jautrinams asmenims nuo pirštinių gali atsirasti alerginės odos reakcijos darbu priešinių nebemdykėms. Šiuo metu nėra standartizuoto bandymo metodo, kuris nustatytų po pirštines praskisverbiančius UV medžiagas. Nepaisant to, gaminant apsauginės suvirinimo prištines, naudojamos medžiagos, neleidžiančios UV skverbtiis. Taip pat, suvirinimo nuostatos neteikiama suvirinjo apsauga tiesioginio kontakto su visam žmogum avėjams, pirštines neapsaugo nuo elektros šokų, kuri sukelti sugedusi ranga ar dirbant su elektros įtampa. Jei pirštines šlapio, purvino arba įmirkusio prakaitu, elektros varža sumažėja ir rizika gali padidėti.

Transportavimas ir sandėliavimas: Pirštines turi būti transportuojamos originalioje pakuotėje arba plastikiniame maiše, saugomos gamintojo arba kitoje plastikinėje pakuotėje, sausoje ir vėsioje aplinkoje, toliau nuo saulės spindulių. Galiojimo laikas yra 5 metal nuo pagaminimo datos tinkamos sąlygoje.

Sertifikats išduotas notifikocijos istaigone Nr. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizanskė, Slovakijos respublikoje. Atitikties deklaracija paskelbta svetainėje www.cerva.com/conformity.htm.

Gamtinajis: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čekijos respublikai.

LV AIZSARGAI METINŲJAI, TIPS B

Apraksts: Plėcuo pirktu aizsargamui metinajiem no zamšādas, oderētāi. Izmērs: 8, 10, 11. Katrs pāris ir marķēts ar ražotāja logotipu, artikula numuru, ražošanas datumu un aizsardzības piktoģramām saskaņā ar (ES) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN388:2016 un EN 12477-A1:2005. Individuālais aizsardzības līdžslikis II. kategorijā.

Lietošana: Cimdi ir izstrādāti metināšanas darbiem un aizsardzībai pret mehāniskiem riskiem saulā darba vietā. Cimdi ir ieteicami metināšanas procesiem, kuriem nepieciešama lielāka viblēcija, piemēram, TIG metināšana.

Piktoģramas un marķējums:

				
Izlasiet lietošanas instrukciju	ražotāja identifikācija	ES atbilstības marķējums	mehāniskā riska piktoģramma	karstumā riska piktoģramma

1111x – aizsardzības līmeņi EN388:2016
Nuļūma izturība: 1 (1-4)
Pretvissīrīģimui: 1 (1-5)
Izturība pret plīsumiem: 1 (1-4)
Izturība pret caurdaršanu: 1 (1-4)

TDM samazināt pretestību: x - nav testēts, metode nešķīst piemērota, ņemot vērā cimdus konstrukciju

Veiklība 4
31xx3x – aizsardzības līmeņi EN407:04
Atrašanās liesmās klasē 3 (1-4)
Aizsardzība pret tiešu karstumu klasē 1 (1-4)
Aizsardzība pret visspārēju karstumu klasē X (1-4)
Aizsardzība pret sākām, kasēstām metāla daļiņām klasē X (1-4)
Aizsardzība pret lielām kasēstām metāla daļiņām klasē X (1-4)

EN12477+A1:05 TIPS B – standarts, ieviešanas gads un metinājuma cimdņu tips.

Lietošanas instrukcija: Nepakļaut cimdus tiešai karstuma, organisko šķīdinātāju, to tauku, smērievju, tauku, minerālējļu un ūdens ietekmei. Lieļakos netirpumus notīrīt ar birstiņu un ļaut cimdiem izžūt istabās temperatūrā. Cimdus nedrīkst mazgāt un tīrīt ķimisk.

Bridzājums: Neizmanto cimdus gaļaudjā, ja pārāv mijiedarbības risks ar iekārtu kustīgām daļām. Neizmanto aizsardzības atbīdas līkai uz plaukstas daļu. Vienmēr izmantojiet pārisiem. Izmetu un pirmā karšā lietošana pārbaudiet cimdus atvērīti. Neizmetiet caurus, sacietējušus vai citādi bojātus cimdus. Alerģiskiem cilvēkiem iespējams ādas kairinājums – šādā gadījumā turpmāk cimdus neizmantojiet. Pāsiļiek neliek izmantot standartizētas testa metodes, lai noteiktu izturību cimdņu materiāla UV staru caurdzību. Tomēr pasākumiem, lai nodrošinātu aizsardzību UV staru caurdzību. Kā ar loka metināšanas specifika nepietiek metinājāda jādūmājas gaļaudjām, ņemot lūstis saskārē ar visām zemsprieguma daļām, cimdi nenodrošina aizsardzību pret elektros šokā, ko izraisaizkušs bojātais iekārtas vai strādājās zem sprieguma. Ja cimdi ir mitri, netīri vai savādūji elektriskā pretestība samazinās un risks var palielināties.

Transportēšana un uzglābšana: Cimdi jātransportē oriģinālajā iepakojumā vai plastiskā mātēšā. Uzglābāt vēsā, sausa vietā, nepakļaut tiešu saules staru iedarbībai. Drošijuma termiņš: pie nodrošinājuma, kas cimdi tiek uzglābāti piemērotos apstākļos, ir 5 gadi no ražošanas datuma.

Tipa serifikātu izsnieģus pilnarotai iestādē Nr. 2369 VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizanskē, Slovak Republic. Atbilstības paziņojuma publiskosts šādā adresē: www.cerva.com/conformity.htm.

Ražotājs: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Čehija

NL LASHANDSCHOELEN, TYPE B

Beschrijving: Lashandschoenen, handpalm gemaakt van rundveer zorg voor goede grip, rug en kap gemaakt van rindsplai. Kevlar stiksels, lascarategorie B. Verkrijgbaar in maat 8, 10, 11 volgens (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN388:2016 en EN12477-A1:2005.
PBM persoonlijke beschermingsmiddelen categorie II.
Gebruik: Handschoenen geschikt voor lassers, bieden bescherming tegen mechanische risico's in droge omstandigheden. De handschoenen worden aanbevolen voor het lassen van processen die hogere behendigheid vereisen, bijvoorbeeld een TIG lassen.

Eigenschappen en marking:

				
informate piktoGRAMA	Leverancier regeling	Europese mechanische risico's - hitte		

1111x – beschermingsniveau EN388:2016
Stijlvastheid: 1 (1-4)
Snijsweerstand: 1 (1-5)
Scheursterkte: 1 (1-4)
Perforatieweerstand: 1 (1-4)

TDM snijweerstand: x - niet getest, de testmethode lijkt niet geschikt te zijn voor het ontwerp / materiaal van de handschoen

Precisie 4
31xx3x – beschermingsniveau EN407:04
Ontvlambaarheid klasē 3 (1-4)
Contact met elektricitēte klasē 1 (1-4)
Stalingsghitte klasē X (1-4)
Gleidingsshitte klasē X (1-4)
Kleine spatteĝen gesmolten metaal klasē 3 (1-4)
Grote hoeveelheden gesmolten metaal klasē X (1-4)

EN12477+A1:05 TYPE B – normering + geschikt voor lassers
Reiniging en onderhoud: Bescherm de handschoenen tegen stralingshitte, niet blootstellen aan organische oplosmiddelen en dampen, smeermiddelen, vetten, mineralen oliën en water. Verwijder grof vuil met een borstel en laat handschoenen droog drogen bij kamertemperatuur na gebruik. Handschoenen kunnen niet worden gewassen of chemisch worden gereinigd.

Waarschuwing: Handschoenen mogen niet worden gedragen als er een risico bestaat op verslapping met bewoende onderdelen van machines. Gebruik altijd de juiste maat. Testen zijn uitgevoerd op de palm van de hand.
Zowel nieuwe als reeds gebruikte handschoenen dienen grondig geïnspecteerd te worden op mogelijke beschadigingen voor gebruik. Gebruik van handschoenen kan een hydratieratie of allergische reactie veroorzaken bij mensen met een gevoelige huid. Indien er tijdens of na het dragen van de handschoenen een allergische reactie ontstaat, raadpleeg dan direct een arts.
Op dit moment is er geen geëstandaardiseerde methode om de UV-penetratie door de handschoen te testen.
Gestandaardiseerde methode om lashandschoenen te maken laat geen UV-straling door. Worden de lashandschoenen gebruikt bij vlambooglassen, dan bieden deze geen bescherming tegen elektrische schokken veroorzaakt door een defect aan het lasmateriaal of aan de elektrische spanning.
Natte, bevulde of door zwet doorgrondde handschoenen verminderen de elektrische weerbaarheid van de handschoen en verhogen het risico.

Transport en opslag: Handschoenen moeten worden vervoerd in de originele verpakking of plastic zak. Opslaan in een koele, donkere en droge ruimte buiten het bereik van direct zonlicht. Indien zij niet opgeslagen zullen deze handschoenen maximaal 5 jaar hun fysieke eigenschappen behouden vanaf de fabricagedatum. De gebruiksduur kan niet aangegeven worden en is afhankelijk van de toepassing en verantwoordelijkheidszin van de gebruiker. Deze dient zich te vergewissen van de geschiedtenis van de handschoen voor het beoogde gebruik.

1111x – Niveaus de conformitate cu normele UE 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN388:2016 e EN 12477-A1:2005. Equipamente individuale de protecție categoria II.

Uso: As luvas são projetadas para a proteção das mãos contra riscos mecânicos e para trabalhos de soldador comuns no ambiente seco. As luvas são recomendadas para os procedimentos onde a capacidade de agarramento mais alta é exigida, por exemplo na soldagem TIG.

Características e marcação:

				
piktoGRAMA identifičacija	marca conformitate	piktoGRAMA riscos mecânicos	piktoGRAMA calor e fogo	

Informações do fabricante de conformidade
1111x – Niveaus de conformitate cu normele UE 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN388:2016
Nivel de protecție contra abraço: 1 (1-4)

Nivel de protecție contra corte com fauna: 1 (1-5)

Nivel de protecție contra rasfurmato: 1 (1-4)

Nivel de protecție contra perforație: 1 (1-4)

Resistenție la corte TDM: x - não foi testado, o método não parece apropriado devido a construção da luva

Capacidade de agarramento classe 4

31xx3x – Niveaus de protecție EN407:2004
Resistenție la fogo classe 3 (1-4)

Resistenție la calor de contacto classe X (1-4)

Resistenție la calor convectivo classe X (1-4)

Resistenție la calor radiante classe X (1-4)

Resistenție aos pequenos salpicos de metal derretido classe X (1-4)

Resistenție aos grandes salpicos de metal derretido classe X (1-4)

EN12477+A1:05 TIPO B – número da norma, ano de emissão e tipo das luvas para soldadores

Instruções para manutenção e uso das luvas protetivas: As luvas contra a exposição desnecessária a calor radiante. As luvas não podem ser expostas a materiais orgânicos e aos seus vapores, lubrificantes, graxas, óleos minerais e água. Depois da utilização, eliminar as grossas impurezas usando uma escova e deixar as luvas livremente estendidas em temperatura ambiente. As luvas não podem ser lavadas nem limpas a seco.

Aviso: As luvas não devem ser usadas se houver risco de ficarem presas em partes de máquinas em movimento. As propriedades de proteção são se aplicam à parte das palmas das luvas. Usar sempre as luvas no tamanho adequado e antes de usar sempre controlar o seu estado. Nunca usar luvas desgastadas, endurecidas ou com outros danos. Em pessoas sensíveis pode ocorrer irritações na pele, neste caso pare de usar as luvas. Atualmente não existem métodos normalizados para determinar a penetração da radiação UV nos materiais das luvas, mas geralmente os métodos utilizados para a fabricação das luvas de proteção para soldadores realmente impedem a penetração dos raios UV. Se as luvas são projetadas para a soldagem a arco voltaico, não protegem contra choque elétrico causado por equipamento defeituoso ou por trabalho sob tensão. Se as luvas estiverem molhadas, sujas ou molhadas de suor a resistência à electricidade é reduzida e o risco pode aumentar.

Transporte e armazenamento: As luvas têm que ser transportadas na embalagem original ou em saco de plástico. É necessário armazenar as luvas no ambiente seco e frio, fora do alcance da luz solar direta. Em condições adequadas de armazenamento, a vida útil é de 5 anos desde a data de fabricação.

O certificado de tipo foi emitido pela pessoa notificada Nº. 2369 Vipo a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizanskė, República Eslovaca. A declaração de conformidade estará disponível em www.cerva.com/conformity.htm.

Fabricante: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, República Checa

Transport i magazynowanie: Rękawice należy przewozić w oryginalnym opakowaniu lub w plastikowym worku. Rękawice należy przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu, poza zasięgiem światła słonecznego.
Przy odpowiednich warunkach magazynowania rękawice można przechowywać przez co najmniej 5 lat od daty produkcji

Certyfikat typu był wydany przez Jednostkę Notyfikowaną nr 2369 Vipo a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizanskė, Republika Slovacka. Deklaracja zgodności jest dostępna na www.cerva.com/conformity.htm.

Produsent: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Česka

Importer w Polsce: CERVA Polska Sp. z o.o., ul. Mazowiecka 72/86, 87-100 Toruń, Polska

PT LUVAS DE PROTEÇÃO, TIPO B

Descrição: As luvas são produzidas de couro macio de qualidade e dividido. São sem forros. São fornecidas no tamanho 8, 10, 11. Pares individuais são marcadas com o logo do fornecedor, número de tipo, ano de produção e pictogramas de proteção de acordo com (UE) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN388:2016 e EN12477-A1:2005. Equipamentos individuais de proteção categoria II.

Uso: As luvas são projetadas para a proteção das mãos contra riscos mecânicos e para trabalhos de soldador comuns no ambiente seco. As luvas são recomendadas para os procedimentos onde a capacidade de agarramento mais alta é exigida, por exemplo na soldagem TIG.

Características e marcação:

				
piktoGRAMA identifičacija	marca conformitate	piktoGRAMA riscos mecânicos	piktoGRAMA calor e fogo	

Informações do fabricante de conformidade
1111x – Niveaus de conformitate cu normele UE 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN388:2016
Nivel de protecție contra abraço: 1 (1-4)

Nivel de protecție contra corte com fauna: 1 (1-5)

Nivel de protecție contra rasfurmato: 1 (1-4)

Nivel de protecție contra perforație: 1 (1-4)

Resistenție la corte TDM: x - não foi testado, o método não parece apropriado devido a construção da luva

Capacidade de agarramento classe 4

31xx3x – Niveaus de protecție EN407:2004
Resistenție la fogo classe 3 (1-4)

Resistenție la calor de contacto classe X (1-4)

Resistenție la calor convectivo classe X (1-4)

Resistenție la calor radiante classe X (1-4)

Resistenție aos pequenos salpicos de metal derretido classe X (1-4)

Resistenție aos grandes salpicos de metal derretido classe X (1-4)

EN12477+A1:05 TIPO B – número da norma, ano de emissão e tipo das luvas para soldadores

Instruções para manutenção e uso das luvas protetivas: As luvas contra a exposição desnecessária a calor radiante. As luvas não podem ser expostas a materiais orgânicos e aos seus vapores, lubrificantes, graxas, óleos minerais e água. Depois da utilização, eliminar as grossas impurezas usando uma escova e deixar as luvas livremente estendidas em temperatura ambiente. As luvas não podem ser lavadas nem limpas a seco.

Aviso: As luvas não devem ser usadas se houver risco de ficarem presas em partes de máquinas em movimento. As propriedades de proteção são se aplicam à parte das palmas das luvas. Usar sempre as luvas no tamanho adequado e antes de usar sempre controlar o seu estado. Nunca usar luvas desgastadas, endurecidas ou com outros danos. Em pessoas sensíveis pode ocorrer irritações na pele, neste caso pare de usar as luvas. Atualmente não existem métodos normalizados para determinar a penetração da radiação UV nos materiais das luvas, mas geralmente os métodos utilizados para a fabricação das luvas de proteção para soldadores realmente impedem a penetração dos raios UV. Se as luvas são projetadas para a soldagem a arco voltaico, não protegem contra choque elétrico causado por equipamento defeituoso ou por trabalho sob tensão. Se as luvas estiverem molhadas, sujas ou molhadas de suor a resistência à electricidade é reduzida e o risco pode aumentar.

Transporte e armazenamento: As luvas têm que ser transportadas na embalagem original ou em saco de plástico. É necessário armazenar as luvas no ambiente seco e frio, fora do alcance da luz solar direta. Em condições adequadas de armazenamento, a vida útil é de 5 anos desde a data de fabricação.

O certificado de tipo foi emitido pela pessoa notificada Nº. 2369 Vipo a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizanskė, República Eslovaca. A declaração de conformidade estará disponível em www.cerva.com/conformity.htm.

Fabricante: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, República Checa

RO MÂNUȘI DE PROTECȚIE PENTRU SUDURĂ,TIP B

Descriere: Mănușile sunt fabricate din piele de vacă, mesteac, de calitate. Sunt fără carapășia. Sunt livrate în mărimea 8, 10, 11. Fiecare mesteac mai este inscripționată cu logoul furnizorului, cu numarul tip, anul de fabricație și pictogramele cu modul de protecție în conformitate cu normele (UE) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN388:2016 și EN 12477-A1:2005.
Equipament individual de protecție categoria II.

Utilizare: Mănușile sunt destinate protecției mâinii la rursurile mecanice și pentru munca curentă de sudură în mediu uscat. Mănușile sunt recomandate pentru procedurile unde se cere o capacitate mai mare de prindere, cum ar fi de exemplu sudura TIG

Caracteristici și marcaje:

				
citii instrucțiunile	identificarea Producător	marcaj conformitate	pictogramă protecție mecanică	pictogramă protecție termică

1111x – Nivelul de protecție EN 388:2016
Rezistență la tăiere cu lama: 1 (1-4)

Rezistență la tăiere cu lama: 1 (1-5)

Rezistență la perforare: 1 (1-4)

Rezistență la tăiere TDM: x - nu sunt testate, metoda de incercare pare să nu fie adecvată pentru designul/materialul mănușilor

Clasa de dexteritate 4

31xx3x – Nivelul de protecție EN 407:2004
Comportamentul la ardere:
clasa 3 (1-4)

Rezistența la căldura de contacto clasē 1 (1-4)

Rezistența la căldura de convectie clasē X (1-4)

Rezistența la căldura radiantē clasē X (1-4)

Rezistența la picături mici de metal topit clasē 3 (1-4)

Rezistența la picături mare de metal topit clasē X (1-4)

EN12477+A1:05 TYP B - numărul normei din anul, tipul mănușilor de sudură

Mod de utilizare și întreținere: Mănușile de protecție împotriva căldurii radiante. Mănușile nu protejează împotriva solventor organici și a vaporilor acetonici, lubrifianți, grașmi, uleiuri minerale și a apei. După utilizare îndepărtați murdăria cu o perie fină și uscați-le la temperatura camerei. Nu pot fi spălate la mașină sau curățate chimic.

Atenție: Mănușile nu trebuie folosite decât în scopul de a se încalzi în componentele în mscare ale mașinilor. Orice protecție dorită în zona palmei. Folișii dorți mănușii de mămăreă potrvită și ventilăție stare înăimate utilizării. Nu folosiți mănuși uzate sau deteriorate în vreun fel. La persoanele sensibile pot provoca iritații, caz în care încetați utilizarea lor. Menținerea nu există teste acreditate pentru măsurarea gradului de protecție a mănușilor împotriva razelor UV dar pe baza observării focului se poate spune că oferă protecție, în marea majoritate a cazurilor, și împotriva razelor UV. Mănușile de sudură nu oferă protecție împotriva electrocutării! Dacă mănușile a umeda, transpirată sau murdără crește riscul electrocutării.

Transport și depozitare: Mănușile se vor transporta în cutile originale sau în pungii de plastic iar depozitarea se va face doar în spații uscate și răcorose departe de lumina directă a soarelui. Limita de depozitare este de 5 ani de la data de fabricație, în condiții adecvate.

Instituția ce atestă certificarile: 2369 Vipo a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizanskė, Slovak Republic. Declarație de conformitate este publicată la www.cerva.com/conformity.htm.
Produsător: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republica Ché

RS ZAŠITNE RUKAVICE ZA VARIOCE, TIP B

Opis: Zašitne rukavice sa pet prstiju za varioce od mekane gvojedice koje bez prašine. Većina 8, 10, 11. Svaki par je označen logom proizvođača, serijskim brojem, datumom proizvodnje i piktoGRAMOM za zaštitu u skladu sa (EU) 2016/425, EN 420:2003-A1:2009, EN388:2016 i EN12477-A1:2005.
Lična zaštitna oprema kategorije II.

Upotreba: Rukavice su dizajnirane za zaštitu prikloncu zavarivanja i zaštitu od mehânikih ozleda u suvim uslovima. Rukavice se preporučuju za postupke zavarivanja koji zahtevaju veću spretnost, na primer TIG zavarivanje.

Karakteristike i oznake:

				
Prôfiliti i upuistvo za upotrebu	Proizvođač Identifikacija	Oznaka EU uskladjenosti	Ikona mehânikih ozleada	Ikona toplotnog zaštita

1111x – skvdsdvâsâiv EN388:2016
Niningsmâstand: 1 (1-4)
Skârbesândigheit: 1 (1-5)
Rihsâstheit: 1 (1-4)
Punkteringsmâstand: 1 (1-4)
TDM-skâmâstând: x - har inte testats, metoden verkar inte vara lâmpig på grund av handskarnas utformning